



# OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

**Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných**



Číslo OSVĚDČENÍ: CR-142E-20-0003966  
Datum a čas vystavení: 9. 12. 2020 19:01:21

## Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla): U5YHM51BAJL341686  
Tovární značka: KIA  
Model vozidla: CEE'D  
Rok první registrace dle tech. průkazu: 2018  
Stav tachometru: 108 309

## Výsledek kontroly vozidla

### Kontrola stavu tachometru:



- Kontrola stavu tachometru:**  
Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:
- pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.
  - pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
  - pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (2 roky) a zadaného stavu tachometru (108 309 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů: **54 200 km/rok**

### Kontrola odcizení, financování, VIN:



- Kontrola odcizení:**  
Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR.
- Kontrola financování (leasing):**  
Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na [www.cebia.cz/overeni](http://www.cebia.cz/overeni)
- Kontrola VIN:**  
VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla.

### Kontrola roku výroby:



- Kontrola roku výroby:**  
Rok výroby vozidla dle Cebia je: **2018/01** Původ vozidla: **ČR**

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na [www.cebia.cz](http://www.cebia.cz). Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Cebia, spol. s r.o.  
BB Centrum, budova Alpha  
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4  
Tel.: 222 207 207  
IČ - 18628443, DIČ - CZ18628443

## SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

### ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,  
servisních záznamů, poškození

[www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-142E-20-0003966/A06F](http://www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-142E-20-0003966/A06F)



### PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace  
a odhlášení vozidla v zahraničí

[www.cebia.cz/PROVIN](http://www.cebia.cz/PROVIN)



### DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

[www.cebia.cz/VINTEST](http://www.cebia.cz/VINTEST)

